



18 juillet 2005

## Information aux utilisateurs de Laveur Désinfecteur pour endoscopes - Fibrocleaner - Lancer

La société Lancer a diffusé, le 14 mars 2005 un **courrier** informant les utilisateurs d'une modification de la connectique utilisée sur les Fibrocleaner lors du traitement des endoscopes Olympus, à mettre en oeuvre.

Cette connectique peut présenter une fuite, qui conduit à la non détection de l'obstruction du canal biospie.

Cette opération n'ayant pas été réalisée pour tous les sites, la société Lancer, en accord avec l'AFSSAPS, a envoyé le 13 juillet 2005, le courrier de relance aux Directeurs, correspondants locaux de matériovigilance et services d'endoscopie des établissements concernés par cette modification et qui n'avaient pas répondu au courrier du 14 mars 2005.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>