



6 septembre 2006

Information concernant des défibrillateurs externes Lifepak 20 version logiciel 38 de la société Medtronic

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medtronic a informé le 4 septembre 2006 les utilisateurs de certains défibrillateurs externes Lifepak 20 possédant la version 38 du logiciel de la mise en place d'une action corrective suite à l'identification d'un risque d'absence d'alarme de batterie faible lorsque le défibrillateur est utilisé sur batterie.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 32501

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>