



17 juillet 2007

Information concernant les stimulateurs cardiaques implantables Neway DR, SORIN GROUP

En accord avec l'AFSSAPS, la société SORIN a informé le 12 juillet 2007 les médecins assurant le suivi des patients porteurs de certains stimulateurs cardiaques implantables Neway DR d'un risque d'usure prématurée de ces appareils.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier ci-joint à l'attention des services de cardiologie.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 40302

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>