



30 juillet 2007

Action corrective concernant des systèmes ultrasons Acuson et Sonoline - Siemens

En accord avec l'AFSSAPS, la société Siemens a informé le 26/07/2007 les utilisateurs des systèmes ultrasons Acuson antares et Sonoline antares, utilisant le logiciel version 200.0.054, d'une action corrective.

Celle-ci fait suite à la mise en évidence d'une erreur du logiciel lors d'un changement de mode de visualisation pendant l'affichage des guides de biopsie à l'écran.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 06001

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>