Paris, le 21 juin 2000

Note à l'attention des Matérovigilants

Objet : incident grave de matériovigilance lié à un désengagement de la sangle de « contention » d'un appareil de Radiologie Philips, Diagnostic 88.

Un incident grave lié à un désengagement de la sangle de « contention » d'un appareil de radiologie Philips, Diagnostic 88, nous a été transmis.

L'évaluation pour identifier les causes précises de cet incident, est en cours.

Il n'a pas été signalé à l'AFSSaPS, à ce jour, d'autres incidents de ce type.

Dans une perspective de prévention, nous vous demandons d'informer les services de radiologie et de veiller à la vérification du bon état des sangles de maintien, au respect des règles d'utilisation et à la mise à jour des procédures de maintenance.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre toute difficulté que vous rencontreriez.

Marie-Laure PIBAROT

Copie au Directeur de l'hôpital