



15 octobre 2001

Composants en polyéthylène Hylamer de la société Depuy

Une alerte a été diffusée le 26 septembre 2001 par l'autorité compétente britannique, la MDA, suite à des cas d'usures précoces rencontrés sur certains composants en polyéthylène de prothèses orthopédiques fabriqués par la société Depuy International Ltd et stérilisés dans l'air par rayonnement gamma.

Les dispositifs concernés sont les composants en polyéthylène HYLAMER rencontrés sur les cotyles DURALOC, les cupules OGEE, et les implants glénoïdiens de prothèses totales d'épaule, qui ne sont plus commercialisés en France depuis 2 ans.

Des informations complémentaires seront disponibles ultérieurement.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>