



5 novembre 2002

## Retrait du dispositif MULTISTRIP référence 2500200 de la société PRODIMED

La société **PRODIMED** a **retiré du marché** les lots **P527B 02/0396** et **P528B 02/0520** du dispositif médical dénommé **MULTISTRIP** / référence 2500200 suite à la détection d'un défaut pouvant rendre difficile le stripping ( sans risque pour le patient).

Ce dispositif est un stripper pour éveinage de la veine saphène (extraction des varices).

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>