



11 juillet 2002

Courrier envoyé par la société Sulzer Cardiovascular SA, informant les établissements utilisateurs du retrait des testeurs de valves mécaniques " Valve Tester " VT-200

En accord avec l'AFSSAPS, la société Sulzer Cardiovascular SA a décidé de procéder au retrait de ces testeurs et a adressé le courrier et une fiche de retrait, informant les directeurs des établissements et les chefs de services de chirurgie cardiaque.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>