



13 décembre 2002

Courrier d'information relatif à un risque de rupture des poignées des moniteurs de transport SC 7000 et SC 9000XL Siemens

L'AFSSAPS a été informée par la société SIEMENS qu'elle diffusait une information relative au risque de problème de rupture de poignées utilisées pour le transport des moniteurs SC 7000 et SC 9000 XL de marque Siemens Medical Solutions .

Les établissements utilisateurs concernés ont reçu le courrier.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>