



Le 18 mars 2002

Information au sujet d'un défaut observé sur le ventilateur d'anesthésie Siemens Servo 300.

Par ce courrier, et en accord avec l'AFSSAPS, Siemens informe les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé utilisateurs que des **dysfonctionnements électroniques sur les cartes de commande des blocs d'alimentation des gaz** peuvent se produire.

Les causes et les actions préventives concernant ces dysfonctionnements y sont détaillées.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>