



22 mars 2002

Recommandations relatives aux stimulateurs cardiaques implantables Kappa 700/600 double chambre (D, DR et VDD) MEDTRONIC.

La société **MEDTRONIC** a identifié un **risque d'incident** pouvant survenir avec les stimulateurs cardiaques **Kappa 700/600 double chambre** (D, DR et VDD) lorsqu'ils sont implantés chez les patients en position sous-musculaire. En conséquence, la société MEDTRONIC, en accord avec l'AFSSAPS, a adressé le 18 mars 2002 la lettre à tous les cardiologues planteurs et suiveurs, hospitaliers et libéraux ainsi qu'à leurs correspondants de matériovigilance.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>