



11 juillet 2003

Alerte relative à des raccords détrompés oxygène sur rampe haute pression

Il a été récemment détecté par les services techniques d'AGA Médical des cas de fissure sur des raccords détrompés oxygène se trouvant sur des rampes haute pression de centrale de distribution d'oxygène médical gazeux. La société CAHOUET, fabricant de ces raccords souhaite en conséquence procéder au rappel des pièces jugées potentiellement défectueuses.

Les rampes concernées sont les suivantes : référence CAHOUET / AGA Médical

rampe portée oxygène - 1 bouteille VL2135+RW1237+JD2316 / R 61 23 81

rampe murale oxygène - 2 bouteilles VL2231+RW1237+JD2316 / R 61 23 82

rampe murale oxygène - 3 bouteilles VL2316+RW1237+ JD2316 / R 61 23 83

Les numéros de lot sont compris entre le n° 61259 et le n° 64677 (raccords fabriqués entre 10/2001 et 10/2002).

Ces raccords doivent être remplacés dans les meilleurs délais par le personnel habilité d'AGA Médical.

AGA Médical va contacter directement les utilisateurs de ces dispositifs.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>