



8 décembre 2004

## **Information concernant les moniteurs Nellcor N5500 et 5500P, société Tyco Healthcare**

En accord avec l'AFSSAPS, la société TYCO HEALTHCARE a informé le 6 décembre 2004 les utilisateurs de moniteurs de surveillance cardio-respiratoire multiparamétriques Nellcor N5500 et N5500P d'une alerte suite à des cas d'arrêts sans alarme, dus à une surchauffe des composants de la carte d'alimentation provoquant l'arrêt du ventilateur de refroidissement.

Les 77 établissements de santé concernés en France ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services utilisateurs.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>