



24 juin 2004

Information concernant un risque de contamination par le sang de générateurs d'hémodialyse Baxter

La société BAXTER a informé l'AFSSAPS de l'envoi, le 21 juin 2004, aux centres de dialyse concernés d'une information concernant un risque de contamination par le sang de générateurs d'hémodialyse Baxter et leur indiquant la conduite à tenir face à ce risque. Cette information fait suite à des cas de présence de sang dans les lignes de prise de pressions de générateurs d'hémodialyse Aurora, rapportés au Canada.

Les autorités compétentes ont été informées par l'autorité Canadienne.

Par ailleurs indépendamment de cette information Baxter, l'AFSSAPS a entrepris depuis quelques mois avec les fabricants de moniteurs - générateurs de dialyse, une démarche générale d'actualisation de la Lettre Circulaire du 19 mars 1999, relative aux incidents ou risques d'incident de contamination microbienne liés au traitement par hémodialyse. Ces nouvelles recommandations seront diffusées au cours des prochaines semaines.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de dialyse.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>