



27 février 2004

Retrait de lots d'aiguilles BD PrecisionGlide de/par la société BECTON DICKINSON

Suite aux investigations conduites dans le cadre du retrait effectué le 10 février 2004, la société BECTON DICKINSON a retiré du marché, le 25 février 2004, les lots 3170526 de la référence 360212 et les lots 3148757 ; 3170482 ; 3170497 et 3289348 de la référence 360213 du dispositif médical dénommé aiguilles BD Precision Glide.

Ces retraits font suite à une augmentation du nombre de cas où l'aiguille et le corps de prélèvement, habituellement associés, se désolidarisent lors d'un prélèvement de sang.

Le fabricant a prévenu directement les utilisateurs concernés.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>