



4 mai 2005

Action corrective sur les blocs d'alimentation des ventilateurs NPB 840 de la société TYCO

En accord avec l'AFSSAPS, la société Tyco Healthcare a informé le 2 mai 2005 les utilisateurs des ventilateurs NPB 840 livrés entre le 1er février et le 31 mars 2005, de la mise en œuvre d'une action corrective faisant suite à l'identification d'un défaut de fabrication affectant les blocs d'alimentation des ventilateurs. Une vis du bloc d'alimentation peut venir en contact avec la partie électronique de l'alimentation et provoquer un court-circuit, entraînant l'arrêt inopiné du ventilateur avec émission d'une alarme.

Les établissements de santé concernés par cette action corrective, en France, ont reçu le courrier à l'attention des directeurs d'établissements de santé et des correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant. services d'endoscopie.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>