



9 août 2005

Information concernant les pompes à perfusion COLLEAGUE des laboratoires Baxter

En accord avec l'AFSSAPS, les laboratoires Baxter ont informé le 4 août 2005 les utilisateurs des pompes à perfusion COLLEAGUE d'un dysfonctionnement potentiel des circuits électroniques, entraînant l'arrêt de la perfusion avec mise en alarme de la pompe.

Des recommandations d'utilisation sont adressées aux utilisateurs de ces pompes.

Les établissements de santé français concernés par cette information ont reçu le courrier, à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et des correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>