



16 février 2005

Information concernant des moniteurs 90385 UCW de la société Spacelabs Médical France

En accord avec l'AFSSAPS, la société Spacelabs Médical France a informé le 14 février 2005 les utilisateurs de moniteurs 90385 UCW d'un risque de désolidarisation du moniteur de sa base, suite à une fatigue excessive de celle-ci.

Ce risque ne concerne que les moniteurs achetés avant le 18 mars 1997.

Les établissements de santé concernés en France par cette information, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés. Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>