



26 août 2005

Information concernant la station de revue et d'analyse Centricity Cardiology AI1000 de GE

En accord avec l'AFSSAPS, la société GE Healthcare Technologies a informé le 25/08/2005 les utilisateurs de stations Centricity Cardiology AI1000 de recommandations d'utilisation suite à un problème logiciel.

Les établissements de santé concernés par les recommandations en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de cardiologie.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>