



30 juin 2005

Information concernant des défibrillateurs externes Lifepak 20 version logiciel de la société Medtronic

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medtronic a informé le 28/06/2005 les utilisateurs de certains défibrillateurs externes Lifepak 20 possédant la version 28 du logiciel de la mise en place d'une action corrective suite à l'identification d'un risque d'absence d'analyse et de traitement du patient en cas d'alarme d'absence secteur.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>