



30 décembre 2005

Information sur les brosses microbiologiques endoscopiques de la société Boston Scientific

En accord avec l'AFSAPS, la société Boston Scientific a informé le 28 décembre 2005 les utilisateurs de brosses microbiologiques pour bronchoscope M00516501 de vérifier la présence du bouchon de cire sur la brosse avant utilisation conformément aux instructions d'utilisation.

Les établissements de santé concernés par l'information, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services d'endoscopie bronchique.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>