



31 décembre 2005

Recommandations concernant les pompes à perfusion Colleague de la société BAXTER

L'AFSSAPS a été informée le 22/12/2005 de recommandations diffusées par la société BAXTER aux utilisateurs de pompes Colleague suite à différents dysfonctionnements observés sur cette pompe.

Les établissements de santé et les prestataires de dispositifs médicaux concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#), à l'attention des correspondants de matériovigilance, des directeurs d'établissement et de l'ingénieur biomédical.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>