



4 juillet 2005

Information sur certains lots de tubulures avec réservoir pour pompes à perfusion 6060 - Baxter

En accord avec l'AFSSAPS, la société Baxter a demandé le 30 juin 2005 aux utilisateurs de certains lots de tubulures avec réservoir pour pompes à perfusion 6060, d'effectuer une vérification visuelle des dispositifs en leur possession. En effet, une réclamation reçue par Baxter faisait état d'un montage inversé des tubulures d'entrée et de sortie pouvant entraîner un reflux de sang du patient vers le dispositif.

Les établissements de santé concernés par l'action corrective, en France, ont reçu le courrier, à l'attention des correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux structures concernées.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>