



27 septembre 2005

Information concernant les défibrillateurs de resynchronisation Contak Renewal H135H155 GUIDANT

En accord avec l'AFSSAPS, la société GUIDANT a diffusé le 24 juin 2005 l'information **ci-jointe** concernant le suivi des patients porteurs de défibrillateurs de resynchronisation Contak Renewal, modèles H135 et H155 aux médecins assurant le suivi de ces patients ainsi qu'aux directeurs et aux correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé concernés.

Cette information a fait l'objet d'une actualisation diffusée par la société GUIDANT le 22 septembre 2005. Les recommandations de suivi des patients porteurs de ces défibrillateurs données dans le courrier du 24 juin 2005 demeurent d'actualité.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées par la société GUIDANT

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>