



31 décembre 2005

Information sur des stations Extended Brilliance Workspace option rapport, Philips Médical Systems

L'AFSSAPS a été informée le 15 décembre 2005 par la société Philips d'un risque de dysfonctionnement concernant les stations de travail Extended Brilliance Workspace option Rapport. Le dysfonctionnement observé n'entraîne pas de risque d'erreur de diagnostic.

Les établissements de santé concernés en France par cette information, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>