



3 juillet 2006

Retrait de lots d'adaptateurs BD Vacutainer de la société BECTON DICKINSON

La société BECTON DICKINSON a retiré du marché le 28 juin 2006 les lots précisés dans le message de rappel du dispositif médical dénommé " Direct Draw Adapter BD Vacutainer" et " Adaptateur BD Vacutainer " références 364896 et 367300 suite à plusieurs réclamations signalant un mauvais repositionnement du manchon sur l'aiguille (lors du retrait du tube).

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé ou de laboratoires d'analyse et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>