



4 septembre 2006

Recommandation sur les kits Compact Wash set - Sorin Group

L'AFSSAPS a été informée le 9/08/2006 d'une recommandation d'utilisation concernant les bols des sets de lavage Compact Wash utilisés avec les appareils d'autotransfusion Dideco Electa et Compact, effectuée par Sorin Group le 07/08/2006 suite à un défaut de fabrication.

Les établissements de santé concernés par ces anomalies de fonctionnement, en France, ont reçu le courrier .

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Code nomenclature : 32412

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>