



7 mars 2006

Recommandations concernant les pousse-seringues Syramed SP6000 de la société Arcomed SMD

En accord avec l'AFSSAPS, la société Arcomed SMD a informé le 06/03/2006 les utilisateurs de pousse-seringues Syramed SP6000 de recommandations concernant l'utilisation du débit MVO (Maintien Veine Ouverte) dans l'attente d'une mise à jour logicielle. Un risque de débit excessif existe dans le cas de perfusions à très faible débit, en néonatalogie.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette information par l'autorité compétente anglaise.

Code nomenclature : 32401

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>