



9 mars 2006

Recommandations d'utilisation concernant le dispositif de photothérapie intensive Berceau 360 de la société Médipréma

La société Médipréma a diffusé le 8 mars 2006 les recommandations **ci-jointes** émises par l'AFSSAPS, aux utilisateurs des dispositifs de photothérapie intensive Berceau 360.

Les recommandations, ci-jointes, ont été émises suite à un accident grave relatant une montée en température excessive dans l'enceinte de l'appareil ayant entraîné une hyperthermie puis le décès d'un nouveau-né.

Tous les établissements de santé concernés ont reçu le courrier ci-joint à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de néonatalogie et d'obstétrique et aux maternités.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Code nomenclature : 44503

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>