



9 octobre 2006

Information concernant certains ventilateurs d'anesthésie FELIX de la société TAEMA

En accord avec l'AFSSAPS, la société Taema a informé le 5 octobre 2006, les utilisateurs des stations d'anesthésie FELIX d'une action corrective suite à des cas de collage du clapet expiratoire.

Les établissements de santé concernés par cette mesure, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

La France est le seul pays concerné par cette action.

Code nomenclature : 32211

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>