



12 mai 2006

Retrait de lots de piles pour pompes à insuline D-TRONplus et Accu-Chek D-TRONplus ROCHE Diagnostics

La société ROCHE Diagnostics a retiré du marché le 10 mai 2006 les lots 4017121, 4017242 et 6020002 de piles pour pompe à insuline de la gamme D-TRONplus ou Accu-Chek D-TRONplus suite à des réclamations signalant la survenue d'arrêts soudains sans alarme de ces pompes.

La société a prévenu directement les destinataires (distributeurs et associations) des lots de piles incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Les distributeurs et associations concernés vont informer les patients utilisateurs de ces pompes qui auraient pu recevoir des piles faisant partie de ces lots .

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>