



13 février 2006

Retrait de lots d'instruments LigaSure Atlas de la société TYCO HEALTHCARE

La société TYCO HEALTHCARE (Valleylab) retire du marché les lots des références précisées dans le message de rappel en annexe, du dispositif médical dénommé "instruments LigaSure Atlas" suite au risque de non reconnaissance de ces instruments par le générateur.

Ce dispositif est utilisé pour la ligature permanente de vaisseaux.

La société a prévenu directement les destinataires concernés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 36361

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>