



14 juin 2006

## **Information concernant les défibrillateurs implantables Vitality HE et Contak Renewal 4, GUIDANT**

En accord avec l'Afssaps, la société GUIDANT a informé, le 12 juin 2006, les médecins assurant le suivi de patients porteurs de défibrillateurs implantables Vitality HE et Contak Renewal 4 d'un risque de défaillance de ces défibrillateurs dans les rares cas d'implantations rétropectorales.

Les établissements de santé concernés par ces informations, en France, ont reçu le courrier, à l'attention des directeurs d'établissements de santé et des correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux médecins assurant le suivi des patients porteurs de ces défibrillateurs.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par la société GUIDANT.

**Code nomenclature : 40305**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>