



18 avril 2006

Recommandation concernant la sonde d'échographie convexe type 8667 de la société BK-Medical

En accord avec l'AFSSAPS, la société MEPY SYSTEME a informé le 14 avril 2006 les utilisateurs de sondes d'échographie convexe de type 8667 de marque BK-MEDICAL de recommandations d'utilisation dans l'attente d'une action corrective suite à une non conformité détectée sur ces sondes.

Les établissements de santé concernés par la recommandation, en France, ont reçu le courrier **ci-joint** à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services utilisateurs.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 06012

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>