



22 septembre 2006

Information concernant des défibrillateurs externes PIC 50 de la société Welch Allyn

L'AFSSAPS a été informée, le 19 septembre 2006, d'une action corrective concernant des défibrillateurs externes PIC 50 effectuée par la société Welch Allyn le 24 juillet 2006.

Les établissements concernés par cette action corrective, en France, ont reçu le courrier

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 32501

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>