



24 août 2006

Information concernant le système de radiologie cardio-vasculaire Allura Xper FD10, Philips Systèmes Médicaux

En accord avec l'AFSSAPS, la société Philips a informé le 22 août 2006 les utilisateurs de systèmes de radiologie cardio-vasculaire Allura Xper FD10 d'une action corrective mise en œuvre suite à l'identification d'un risque de panne pouvant entraîner un blocage complet du système en cours d'utilisation.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 05306

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>