



27 mars 2006

Retrait de lots de perfuseurs EUROFIX LP de la société B.BRAUN

La société B.BRAUN Medical retire du marché les lots 5K07018341 et 5K10018341 du dispositif médical dénommé "perfuseurs EUROFIX LP" référence 0082183E suite à plusieurs signalements de fuite au niveau de l'embout supérieur du site d'injection.

La société a prévenu directement les destinataires des 2 lots incriminés à l'aide du message **ci-joint** validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé, aux pharmaciens et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Ce dispositif n'est distribué qu'en France.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>