



29 mars 2006

Retrait de lots de tubulure CONNECTUB M/Robinet 3 voies PRODIMED division PLASTIMED

La société PRODIMED division PLASTIMED a retiré du marché le 27 mars 2006 les lots S2005J25 et S2005K15 du dispositif médical dénommé " tubulure CONNECTUB M/Robinet 3 voies 10 cm X 1,0 mm" référence 1850.10 suite à une non conformité au niveau du robinet 3 voies entraînant une fuite.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Ce rappel ne concerne que la France .

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>