



4 juillet 2007

Information concernant des défibrillateurs Lifepak 500 - MEDTRONIC

L'AFSSAPS a été informée le 29 juin 2007 d'une action corrective concernant certains défibrillateurs externes Lifepak 500 biphasiques mise en oeuvre par la société Medtronic le 29 juin 2007 suite à un risque de choc d'énergie plus faible que l'énergie prévue dans une certaine configuration de l'appareil.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les directeurs d'établissements de santé, correspondants locaux de matériovigilance et ingénieurs biomédicaux pour diffusion aux personnes chargées de la maintenance de ces dispositifs.

Code nomenclature : 32501

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>