



7 mai 2007

## **Action corrective concernant les défibrillateurs externes Lifepak 20 - Medtronic**

L'AFSSAPS a été informée de la mise en oeuvre par la société Medtronic le 2/05/2007 d'une action corrective concernant les défibrillateurs Lifepak 20 utilisant la version logiciel 48 ou 52.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

**Code nomenclature : 32502**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>