



7 août 2007

Action corrective concernant les consoles d'imagerie Easyvision - Philips Systèmes Médicaux

En accord avec l'AFSSAPS, la société Philips a informé le 3/08/2007 les utilisateurs des consoles Easyvision RAD version 4.2 V2 d'une action corrective suite à la mise en évidence d'un dysfonctionnement pouvant conduire à des mesures erronées sur les images exportées.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 11401

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>