



16 août 2007

Information concernant les mobiles de radiologie BV Pulsera et Endura avec télécommande - PHILIPS Sytèmes Médicaux

En accord avec l'AFSSAPS, la société Philips Systemes Médicaux a informé le 14 août 2007 les utilisateurs de systèmes mobiles de radiologie BV Pulsera et Endura avec option télécommande de recommandations d'utilisation, suite à l'identification d'un risque d'arrêt du système.

Ces recommandations sont données dans l'attente d'une mise à jour du logiciel corrigéant le problème.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier **ci-joint**.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 05003

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>