



20 août 2007

Recommandation sur l'utilisation des laveurs-désinfecteurs à endoscopes Fibrocleaner-Lancer

En accord avec l'AFSSAPS, la société Lancer a diffusé le 16/08/2007 des recommandations aux utilisateurs des laveurs-désinfecteurs à endoscopes Fibrocleaner suite à la mise en évidence d'un risque de non détection d'une prise partielle de détergent ou de désinfectant.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services d'endoscopie.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 48602

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>