



30 juillet 2007

## Action corrective concernant les systèmes Biograph PET/CT- Siemens

En accord avec l'AFSSAPS, la société Siemens a informé le 26/07/2007 les utilisateurs des systèmes Biograph PET/CT d'une action corrective suite à un risque d'apparition d'artéfacts asymétriques sur les images reconstruites.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

**Code nomenclature : 05706**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>