



31 juillet 2007

Action corrective concernant les systèmes PET ECAT - Siemens

En accord avec l'AFSSAPS, la société Siemens a informé le 27/07/2007 les utilisateurs des systèmes de tomographie par émission de positons ECAT, munis des versions 7.2.2 et 7.4 du logiciel, d'une action corrective.

Celle-ci fait suite à la mise en évidence d'une erreur du logiciel pour l'un des modes d'acquisition.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 05706

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>