



6 juillet 2007

## **Information concernant le système d'accessoire des accélérateurs CLINAC TYPE 3 - VARIAN**

L'AFSSAPS a été informée que la société Varian a adressé le 2 juillet 2007 aux utilisateurs du système d'accessoires des accélérateurs Clinac Type 3 un courrier concernant un défaut de fabrication du dispositif de verrouillage des accessoires pouvant conduire à la chute des accessoires.

Les établissements de santé concerné par cette information ont reçu le courrier

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Cette information concerne les Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de radiothérapie.

### **Code nomenclature :**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>