



10 avril 2007

Retrait de lots de Lancettes BD Microtainer Safety Flow de la société Becton Dickinson

La société Becton Dickinson a retiré du marché le 6 avril 2007, les lots précisés dans le message de rappel du dispositif médical dénommé "lancettes BD Microtainer Safety Flow" références 366354, 366355 et 366358 suite à un risque de désolidarisation de la lame du corps de la lancette lors de l'activation du dispositif.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message ~validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé ou de laboratoires d'analyse et aux correspondants de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>