



11 juin 2007

## **Recommandations concernant l'entretien des housses de matelas thérapeutiques - TEMPUR**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Tempur a informé le 7 juin 2007 les établissements de santé utilisateurs de matelas thérapeutiques Combimatelas PREMIER, Combimatelas SEJOURNER et Surmatelas DISCOVERY de recommandations d'entretien des housses destinées à l'usage hospitalier, suite à plusieurs cas rapportés de moisissures et de souillures de matelas.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier voir PJ à l'attention des directeurs et des correspondants de matériovigilance.

**Code nomenclature : 54107**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>