



13 juillet 2007

Information concernant des pompes à perfusion Infusomat Space - BBRAUN

En accord avec l'AFSSAPS, la société BBraun a informé le 11 juillet 2007 les utilisateurs des pompes à perfusion Infusomat Space ayant fait l'objet d'une mise à jour en version D du logiciel, d'un risque de sur-débit lié à une erreur dans cette mise à jour; la pompe proposant alors un type de tubulure non distribué en France Seuls 3 établissements seraient susceptibles d'être concernés.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier à l'attention des directeur, correspondant de matériovigilance, ingénieurs biomédicaux et pharmaciens.

Code nomenclature : 32404

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>