



15 mai 2007

## **Recommandation concernant les ventilateurs de réanimation eXtend - Taema**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Taema a informé le 10/05/2007 les utilisateurs des ventilateurs de réanimation eXtend d'actions correctives suite à plusieurs incidents ayant entraîné un arrêt de la ventilation ou une disparition de l'affichage.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier à l'attention des directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services de réanimation.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

**Code nomenclature : 32221**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.hosmat.fr>